

臺北市士林區蘭雅國民小學飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養
 ☒濾心更換

111年4月6日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
								UF-61	UF-64						
1	1F	演講廳(108室)前	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	111/03	275899	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	2022安裝
2	2F	教務處(208)前	賀眾牌	UW-9615AG-220V	220V	111/03	255768	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	2022安裝
3	3F	教師會辦公室(310室)	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	111/03	275900	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	2022安裝
4	2F	教務處內(208室)	賀眾牌	UW-313AS-1-6	110V	102/11	826906	1	1	☒	☒	☒	☒	☒	
5	3F	電梯旁女廁前	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	111/03	275897	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	2022安裝
6	1F	幼兒園辦公室(119室)前	賀眾牌	UW-313AS-1-6	110V	101/11	791926	1	1	☒	☒	☒	☒	☒	
7	4F	自然教室(408室)前	賀眾牌	UW-313AS-1-6	110V	101/11	791925	1	1	☒	☒	☒	☒	☒	
8	2F	教師大辦公室(214室)	賀眾牌	UW-313AS-1-6	110V	99/10	706704	1	1	☒	☒	☒	☒	☒	
9	1F	演講廳(108)前	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	111/03	275898	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	2022安裝
10	3F	視聽教室(308室)前	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	2021/01	219274	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	
11	2F	教務處(208)前	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	2021/01	219272	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	
12	3F	至真樓男廁所旁	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	109/02	153963	1	1	☒	☒	☒	☒	☒	
13	3F	視聽教室(308室)前	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	111/03	275901	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	2022安裝
14	2F	幼兒園1號樓梯	賀眾牌	UW-31000A-110V6	110V	102/11	826991	1	1	☒	☒	☒	☒	☒	
15	1F	總務處內	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	110/02	219271	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	
16	2F	至真樓男廁所旁	賀眾牌	UW-9615AG-110V	110V	110/02	219272	UF-65-5	UF-65-C	☒	☒	☒	☒	☒	
		總計						6	6						

服務人員簽章:

蔡尚軒

承辦人簽核:

事務組長 陳寓誼